序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
389	GX-B1303/21-1-23003	2023. 4. 20	综合判定: 合格。	2023.4.15
390	GX-B1310/21-1-23036	2023. 4. 21	符合标准要求	

391	GX-B1310/21-1-23037	2023. 4. 21	符合标准要求	2023.4.16
392	GX-B1310/21-1-23038	2023. 4. 21	符合标准要求	
393	GX-B1312/20-1-23098~23102	2023/4/22	所检项目合格	2073, 94/01

394	GX-B1312/20-1-23103~23106	2023/4/22	所检项目合格	
395	GX-B1308/21-1-23017	2023/4/22	所检项目合格。	2023.4.1
396	GX-B1499/21-1-23039	2023/4/22	所检项目合格。	2023.4.1

397	GX-B1499/21-1-23040	2023/4/22	所检项目合格。	2023.4.1
398	GX-B1499/21-1-23041	2023/4/22	所检项目合格。	2023.4.1
399	GX-B1321/20-1-23083~23084	2023/4/22	本次共检电力电 缆2条,2条电力电 缆所检项目合格。	222

400	GX-B1323/21-1-23123∼23125	2023/4/22	本次共检三相交流 电动机3台,3台三 相交流电动机所检 项目合格。	
401	GX-B1495/20-1-23775∼23790	2023/4/22	本次共检高压防 爆开关设备16台, 16台高压防爆开关 设备所检项目合格 。	
402	GX-B1301/21-1-23003	2023/4/23	综合判定:合格	2023/03/81

403	GX-B1310/21-1-23019	2023/4/24	符合标准要求	
404	GX-B1310/21-1-23020	2023/4/24	符合标准要求	
405	GX-B1310/21-1-23021	2023/4/24	未发现超过Φ3mm 当量直径缺陷	2023 02 16

406	GX-B1310/21-1-23022	2023/4/24	未发现超过Φ3mm 当量直径缺陷	2023 02 17
407	GX-B1427/21-1-23019	2023/4/24	符合标准要求	
408	GX-B1427/21-1-23020	2023/4/24	符合标准要求	

409	GX-B1428/21-1-23021	2023/4/24	无缺陷迹痕显示	2023 02 16
410	GX-B1428/21-1-23022	2023/4/24	无缺陷迹痕显示	71 SO 823 02 17
411	GX-B1423/20-1-23200	2023/4/25	综合判定: 合格	TOTAL INSTALLATION

412	GX-B1423/20-1-23201	2023/4/25	综合判定: 合格	
413	GX-B1423/20-1-23202	2023/4/25	综合判定: 合格	2) STANIO
414	GX-B1423/20-1-23203	2023/4/25	综合判定: 合格	

415	GX-B1423/20-1-23204	2023/4/25	综合判定: 合格	ZIZIANE
416	GX-B1423/20-1-23205	2023/4/25	综合判定: 合格	ZHELA A L
417	GX-B1310/21-1-23039	2023. 4. 26	符合标准要求	22-3.3.3

418	GX-B1310/21-1-23040	2023. 4. 26	符合标准要求	2023.3.31
419	GX-B1310/21-1-23041	2023. 4. 26	符合标准要求	
420	GX-B1310/21-1-23042	2023. 4. 26	符合标准要求	

421	GX-B1427/21-1-23039	2023. 4. 26	符合标准要求	3023.31
422	GX-B1428/21-1-23041	2023. 4. 26	无缺陷迹痕显示	
423	GX-B1428/21-1-23042	2023. 4. 26	无缺陷迹痕显示	